


Got Foam?

Think Safety!




*Agitating, Power Washing,
or Welding?*

**Check for Foam
Use Caution
Ventilate
Minimize Sparks**

¿Tiene Espuma?

¡Tenga Cuidado!



*¿Está agitando, Lavando a
Presión, o Soldando?*

**Revise si hay Espuma
Tenga Cuidado
Ventile
Minimizar Chispas**

If foam is witnessed contact

Si encuentra presencia de espuma contacte a _____

at

al _____

Produced in cooperation by the Iowa Pork Producers Association,
Iowa State University, University of Illinois and University of Minnesota.

Producido en colaboración de la Asociación de Productores de Cerdo de Iowa,
la Universidad Estatal de Iowa, la Universidad de Illinois y la Universidad de Minnesota.